

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, देवघर।

Email:- ee@nbcdeogarh.in
देवघर/

दिनांक..... 23-09-2022

पत्रांक. - 811/.....

प्रेषक :-

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमंडल, देवघर।

सेवा में,

Principal
Maitreya School
Kumudini Ghosh Road
Barmasia, Deoghar


विषय :- विद्यालय भवन का सुरक्षा प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग :- आपका आवेदन संख्या- Iet/01/08/22 दिनांक 06.08.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि अपने अधीनस्थ कनीय अभियंता के द्वारा आपके विद्यालय भवन का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर Maitreya School Kumudini Ghosh Road, Barmasia, Deoghar का भवन वर्तमान में एक वर्ष के लिए प्राकृतिक आपदा को छोड़कर छात्रों के पठन-पाठन हेतु विद्यालय भवन तकनीकी रूप से सुरक्षित है।

विश्वासभाजन


23/9/22
कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमंडल, देवघर।